



COMUNE DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

3

Il Committente:
Amministrazione Comunale di Vejano
Il Sindaco: ...


Il Responsabile del Progetto:
DOTT. ING. ROBERTO ANITORI

QUADRO RIEPILOGATIVO SCHEDE RILEVAMENTI ACCESSIBILTA' A LIVELLO EDILIZIO

PROGETTISTA:

ARCH. PAOLO PAGLIACCIA

VIA BELVEDERE 8 MONTEFIASCONE (VT)
Cod. Fisc. PGLPLA80M15F499X
Cell. 3343025575
Part. Iva : 01864330566
fb : <https://www.facebook.com/Studio-di-Architettura-AP-147307025299157/>



cell. 3343025575
e-mail: studioap@Alice.it

Il Tecnico:

Data:

Aggiornamento:

Proprietà riservata a norma di legge. E' vietato riprodurre o comunicare a terzi questo disegno senza autorizzazione

Livello di priorità degli interventi:

1: alto

2: intermedio

3: basso

AZIONE	INDIRIZZO	STRUTTURA O INFRASTRUTTURA	CRITICITA'	COMPETENZA	INTERVENTO O AZIONE		LIVELLO DI PRIORITA'
1.E	Via Umberto I 01032 Vejano (VT)	01 Dorsale pedonale lungo la S.P. 493	Assenza di continuità dei percorsi pedonali Stato di usura dei percorsi pedonali esistenti Mancanza di segnaletica e di attraversamenti pedonali	Comunale	Integrazione marciapiedi ed attraversamenti pedonali Allestimento percorsi per ipovedenti in corrispondenza di punti di interesse (attraversamenti pedonali, fermate mezzi pubblici)	PERCORSI URBANI	1
2.E	S.S. 493 Braccianese 8 - 01010 Vejano (VT)	02 Centro sportivo comunale e servizi connessi	Assenza di percorsi senza barriere che colleghino gli impianti e il circolo/bar; Stato di usura dei percorsi pedonali esistenti Mancanza di segnaletica e di attraversamenti pedonali; Servizi igienici dedicati a persone con ridotta capacità motoria da recuperare Tribune inaccessibili a persone con ridotta capacità motoria;	Comunale	Realizzazione di spazi fruibili persone a ridotta capacità motoria in posizioni accessibili rispetto agli stalli auto dedicati Revisione dei passaggi pedonali rifacimento/integrazione delle aree carrabili e pedonali		1
2.P	Piazza Villa Comunale, 01010 Vejano VT	11 Teatro Comunale	Assenza di segnaletica esterna.	Comunale	Revisione ed integrazione della segnaletica esterna;		3
3.P	Parco Comunale, Via del Teatro, 01010 Vejano VT	12 Asilo nido	Assenza di segnaletica esterna.	Comunale	Revisione ed integrazione della segnaletica esterna;		3
4.E	Palazzo Signorina G. Romagnoli, Piazza A. Diaz n. 6.	04 Casa delle associazioni	Assenza di percorsi esterni in sicurezza e della relativa segnaletica; Barriere architettoniche verticali Assenza di servizi igienici attrezzati	Comunale	Installazione dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche verticali Adeguamento dei servizi igienici destinati a persone con ridotta capacità motoria Revisione dei passaggi pedonali e rifacimento/integrazione delle aree carrabili e pedonali		2
5.E	Via Arco dei Granari 01010 Vejano (VT)	05 Biblioteca comunale	Barriere architettoniche verticali Assenza di servizi igienici attrezzati	Comunale	Installazione dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche verticali Adeguamento dei servizi igienici destinati a persone con ridotta capacità motoria		2
1.U	Piazza XX Settembre, 10 01010 Vejano VT	06 Municipio	Assenza di percorsi esterni in sicurezza e della relativa segnaletica;	Comunale	Adeguamento dei servizi igienici destinati a persone con ridotta capacità motoria; Revisione e verifica impianti di sollevamento esistenti;		2
2.U	Via della Repubblica, 5 01010 Vejano (VT)	07 Scuola dell'infanzia Don Ubaldo Ponzianelli	Assenza di percorsi esterni in sicurezza e della relativa segnaletica;	Comunale	Integrazione e revisione della segnaletica esterna dei percorsi pedonali e delle aree di stallo esterne per gli autoveicoli		3
1.V	Via Padre Giuseppe Lucidi, 2 01010 Vejano VT	08 Scuola elementare Dante Alighieri / Scuola Media M. e G. Alberti	Assenza di percorsi esterni in sicurezza e della relativa segnaletica;	Comunale	Predisposizione di percorsi in sicurezza e della relativa segnaletica.	EDIFICI PUBBLICI	3
2.V	P.zza XX Settembre 01010 Vejano (VT)	09 Piazza XX Settembre	Assenza di segnaletica esterna.	Comunale	Predisposizione di sistemi che permettano la fruizione dell'impianto anche a persone con disabilità; predisposizione di percorsi esterni in sicurezza e della relativa		3
3.E	Via del Cimitero 01010 Vejano VT	03 Cimitero comunale	Barriere architettoniche verticali (rampe) ed orizzontali (percorsi con fondo non adeguato al transito di carrozzelle)	Comunale	Integrazione e revisione dei percorsi interni ed abbattimento delle barriere architettoniche orizzontali e verticali Integrazione della segnaletica; revisione dei servizi igienici esistenti.	AREE VERDI	1
1.P	Piazza Villa Comunale, 01010 Vejano VT	10 Parco pubblico	Barriere architettoniche verticali su ingresso secondario non segnalate	Comunale	Integrazione della segnaletica per individuazione dei percorsi accessibili esistenti	SPAZI PUBBLICI ESTERNI	3